


Recuperación de ejes de molinos de bolas Marcy en la Industria Minera.

Problema de tolerancia entre el eje y el manguito del molino de bolas que al girarse produjo desgaste, ocasionando mal funcionamiento del rodamiento.



En sustitución a la solución convencional de relleno con soldadura, que podría ocasionar cambio en las cualidades del acero por el aumento de temperatura, se aplicó al eje DurAlloy de forma rápida y en frío, solucionando incluso el problema de tolerancia y mejor asentamiento del manguito.



Después de los tiempos adecuados de cura, los ejes fueron remontados en el molino.

DurAlloy entregó todas las características de recuperación requeridas por el cliente.

