



**Cliete:** AES Gener S.A.  
**Ubicación:** Renca - Santiago  
**Problema:** Reparación y Protección Área de Contención  
**Solución:** Reparación con ENECRETE DuraQuartz y revestimiento con CHEMCLAD SC.  
**Superficie:** 55 m2



**Problema:**

Desgaste y Corrosión por derrame de aceites y combustibles.

**Solución:**

Limpieza superficial mediante métodos mecánicos y el uso de llama directa para exudar hormigón contaminado. Reparación de áreas desgastadas con Producto reparador de concreto ENECRETE DuraQuartz y protección con revestimiento para corrosión y ataque químico CHEMCLAD SC.