



**Cliente:** Soprole  
**Ubicación:** San Bernardo  
**Problema:** Protección y Revestimiento Estanque de Aguas Duras.  
**Solución:** Revestimientos: exterior **ENESEAL CR** interior **CHEMCLAD SC**.  
**Superficie:** 150,80 m<sup>2</sup>



**Problema:**

Desgaste y Corrosión

**Solución:**

Interior: Preparación superficial mediante granallado metal blanco y revestimiento con 2 capas de Producto para corrosión y ataque químico **CHEMCLAD SC**.

Exterior: Limpieza mecánica e hidrolavado y revestimiento con 2 capas de inhibidor de corrosión ambiental **ENESEAL CR**.